



## Zustandsbericht

Technische Daten / Grundprüfungen			
Hersteller	Iveco	Polsterart	blau Stoff
Modell	Daily 65C18 Koffer	Erstzulassung	05.10.2007
Aufbauart	VAN - Transporter	Kilometerstand	121945
Zzg.Ident/Fabr.Nr.	ZCFC65D0005685204	ccm/kW	2998/130
Re-Import		Anzahl Schlüssel	1
Kraftstoff	Diesel	Vorbesitzer	Unbekannt
Gang	6-Gang Schaltgetriebe	Vorschäden	Unbekannt
Besichtigungsdatum	10.02.2012	Letzter Service	0
Besichtigungsort	52351 Düren Nikolaus-Otto	Letztes Service Datum	
Farbe	0 - Weiß Uni	Service Heft verfügbar	
		Service Heft gepflegt	

Montierte Räder : Winter - Stahlfelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	225/75/16/C	9 mm
Vorne Rechts	225/75/16/C	9 mm
Hinten Links	225/75/16/C	9 mm
Hinten Rechts	225/75/16/C	9 mm

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Modix GmbH  
Bankverbindung  
Sparkasse Koblenz  
Kto-Nr. 370 016 82  
BLZ 570 501 20  
IBAN: DE93 5705 0120 0037  
SWIFT-BIC: MALADE51KOB

Klostergut Besselich  
56182 Urbar  
+49 (0) 2161 – 200 693 330  
+49 (0) 2161 – 200 693 420  
info@modix.eu  
www.modix.eu

Geschäftsführung  
Ivica Varvodic  
Silvio Roguljic  
Gesellschaftsform:  
GmbH  
Urbar  
Gerichtsstand:  
Amtsgericht Koblenz

Reg-Nr.: HRB 6373  
Ust-ID Nr.: DE 21 1218578  
St. Nr.: 22 635 10 18 2

### Begutachtungen

#### Serienausstattung / Sonderausstattung

- ANTISCHLUPFRGELUNG
- RESERVERAD ANSTELLE REIFENDICH
- SERVOLENKUNG
- NEBELSCHEINWERFER
- RADIO/CASSETTE
- ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN
- ARMLEHNE (VORDERSITZE)
- DOPPELTER BEIFAHRERSITZ
- SPIEGEL (ELEKTRISCH)
- ABS
- BORDCOMPUTER

### Bemerkungen

- EG Kontrollgerät Defekt
- Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug vereist. Verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Der vorliegende Zustandsbericht entbindet nicht von der Pflicht, sich vom aktuellen IST Zustand des Fahrzeuges zu überzeugen, da zwischen Besichtigung und Verkauf eine größere Zeitspanne liegen kann. Die Modix GmbH haftet nicht für nach der Besichtigung entstandene Schäden oder Mängel.



#### Innenbegutachtung

1	Armaturenbrett - Vorne	Beschädigt
2	Kofferraum - Hinten : Belag	Gebrauchsspuren

## Bildarstellungen



Vorne Links



Hinten Rechts



Innenraum



Tacho



Tankdeckel



Felgen



**Sonstiges**



**1. Armaturenbrett - Vorne**  
Beschädigt



**2. Kofferraum - Hinten : Belag**  
Gebrauchsspuren