



## Zustandsbericht

Technische Daten / Grundprüfungen			
<b>Hersteller</b>	Fiat	<b>Polsterart</b>	Schwarz-Rot-Muster Stoff
<b>Modell</b>	Ducato 35 Maxi 120 Multijet	<b>Erstzulassung</b>	15.10.2009
<b>Aufbauart</b>	VAN - Transporter	<b>Kilometerstand</b>	80038
<b>Zzg.Ident/Fabr.Nr.</b>	ZFA25000001590483	<b>ccm/kW</b>	2287/88
<b>Re-Import</b>	Ja	<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Kraftstoff</b>	Diesel	<b>Vorbesitzer</b>	Unbekannt
<b>Gang</b>	6-Gang Schaltgetriebe	<b>Vorschäden</b>	Unbekannt
<b>Besichtigungsdatum</b>	15.02.2012	<b>Letzter Service</b>	0
<b>Besichtigungsort</b>	Neunburg vorm Wald	<b>Letztes Service Datum</b>	
<b>Farbe</b>	0 - Weiß Uni	<b>Service Heft verfügbar</b>	Nein
		<b>Service Heft gepflegt</b>	

Montierte Räder : Winter - Stahlfelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	215/75/16/c	4 mm
Vorne Rechts	215/75/16/c	4 mm
Hinten Links	215/75/16/c	3 mm
Hinten Rechts	215/75/16/c	3 mm

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Modix GmbH  
Bankverbindung  
Sparkasse Koblenz  
Kto-Nr. 370 016 82  
BLZ 570 501 20  
IBAN: DE93 5705 0120 0037  
SWIFT-BIC: MALADE51KOB

Klostergut Besselich  
56182 Urbar  
+49 (0) 2161 – 200 693 330  
+49 (0) 2161 – 200 693 420  
info@modix.eu  
www.modix.eu

Geschäftsführung  
Ivica Varvodic  
Silvio Roguljic  
Gesellschaftsform:  
GmbH  
Urbar  
Gerichtsstand:  
Amtsgericht Koblenz

Reg-Nr.: HRB 6373  
Ust-ID Nr.: DE 21 1218578  
St. Nr.: 22 635 10 18 2

## Begutachtungen

### Serienausstattung / Sonderausstattung

- LENKRAD (MULTIFUNKTION)
- DOPPELTER BEIFAHRERSITZ
- SPIEGEL (ELEKTRISCH)
- RADIO/CASSETTE
- KLIMAAANLAGE MAN.
- FAHRERAIRBAG
- SERVOLENKUNG
- ABS
- INNEN VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL
- ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN

## Bemerkungen

- Reserverad fehlt; Motorkontrolllampe und Tür offen Statisch;
- Fahrzeug weist die für Transporter üblichen Beschädigungen und Gebrauchsspuren auf

Der vorliegende Zustandsbericht entbindet nicht von der Pflicht, sich vom aktuellen IST Zustand des Fahrzeuges zu überzeugen, da zwischen Besichtigung und Verkauf eine größere Zeitspanne liegen kann. Die Modix GmbH haftet nicht für nach der Besichtigung entstandene Schäden oder Mängel.

 Innenbegutachtung		
1	Boden : Belag	Gebrauchsspuren
2	Kofferraum - Hinten - Links : Verkleidung	Beschädigt
3	Kofferraum - Hinten - Rechts : Verkleidung	Beschädigt
4	Türeinstieg - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
5	Türeinstieg - Vorne - Links	Lackschäden

 Außenbegutachtung		
6	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
7	Tür - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
8	Schweller - Rechts	Kratzer
9	Spiegel - Vorne - Rechts	Kratzer
10	Stoßfänger - Vorne	Kratzer
11	Tür - Hinten - Links	Gebrauchsspuren
12	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt
13	Tür - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
14	Stoßfänger - Hinten	Kratzer

## Bildarstellungen



Vorne Links



Hinten Rechts



Innenraum



Tacho



Tankdeckel



Felgen



Sonstiges



1. Boden : Belag  
Gebrauchsspuren



2. Kofferraum - Hinten - Links : Verkleidung  
Beschädigt



3. Kofferraum - Hinten - Rechts : Verkleidung  
Beschädigt



4. Türeinstieg - Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren



5. Türeinstieg - Vorne - Links  
Lackschäden



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



7. Tür - Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren



8. Schweller - Rechts  
Kratzer



9. Spiegel - Vorne - Rechts  
Kratzer



10. Stoßfänger - Vorne  
Kratzer



11. Tür - Hinten - Links  
Gebrauchsspuren



12. Seitenwand - Hinten - Links  
Beschädigt



13. Tür - Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren



14. Stoßfänger - Hinten  
Kratzer