



## Technische Daten


Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	Opel • Astra 1.3 CDTI Lim5 Edition DPF • lichtsilber met.
abgel. KM-Stand • EZ • Antriebsart • CO <sub>2</sub> :	46956 • 08.10.2008 • Diesel-Motor •
Motor • zulässiges Gesamtgewicht:	66 KW (90 PS) / 1248 ccm / 4 Zyl • 1830 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • Limousine • 5-türig
Reifen-Profiltiefe:	VL: 6mm • VR: 6mm • HL: 7mm • HR: 7mm
Reifen-Größe:	V: 195/65 R15 91T • H: 195/65 R15 91T
Ausst. ER • Bereifung:	Füllflasche • Winterreifen
Fahrzeug Ident.-Nr.:	W0L0AHL4892018775
Sonstiges:	Scheckheft: teilweise gepflegt • Polsterfarbe: Anthrazit Anzahl Schlüssel: • Letzter Kundendienst 09/10 bei 31559 km
Bemerkungen zur Übergabe:	Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.

## Ausstattung / Sonderausstattung


- |   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 1. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite              | 9. Getriebe 6-Gang                   | 17. Rücksitzlehne geteilt                 |
| 2. Anti-Blockier-System (ABS)                 | 10. Innenspiegel mit Ablendautomatik | 18. Scheibenwischer mit Regensensor       |
| 3. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | 11. Klimaanlage                      | 19. Seitenairbag vorn                     |
| 4. Drehzahlmesser                             | 12. Kopf-Airbag-System               | 20. Servolenkung                          |
| 5. Edition                                    | 13. Kopfstützen hinten (3-fach)      | 21. Sitz vorn links höhenverstellbar      |
| 6. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)       | 14. Lenkrad (Leder 3-Speichen)       | 22. Wegfahrsperre                         |
| 7. Fensterheber elektrisch vorn               | 15. Lenksäule (Lenkrad) verstellbar  | 23. Wärmeschutzverglasung                 |
| 8. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)    | 16. Rußpartikelfilter                | 24. Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

### Sonderausstattung:

- |                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. AUX - Anschluß            | 3. Audiosystem (Radio/CD-Player) | 5. Leichtmetallräder            |
| 2. Audiobedienung am Lenkrad | 4. Gepäckraumabdeckung           | 6. Navigationssystem CD 70 Navi |



## Unabhängige Sachverständigen Feststellung



### Gebrauchsspuren:

1. Innenraum : Diverse Gebrauchsspuren
2. Motorhaube : Dellen smartrepair
3. Sonstiges : HU-fällig !
4. Sonstiges : Diverse Oberflächenkratzer rundum - polierbar
5. Seitenspiegel rechts : Gehäuse beschädigt

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



2. Motorhaube Dellen smartrepair



5. Seitenspiegel rechts Gehäuse beschädigt